


AppendixDamages##

Area	Exterior - NearSide
CommentHeader	Dellen im Holm über der hinteren Tür.

Photos##



Area	Exterior - OffSide
CommentHeader	Delle im Holm über der Fahrtür. Lackmangel am Holm über der hinteren Tür.

Photos##

